

Era un pequeño local utilizados por las monjas para bañar y cambiar los infantes y minusválidos.

Nuestra intervención: la eliminación de la mesada de madera para cambiar pañales y de la incómoda y pequeña pileta, realización de una nueva mesada en mármol con colchón, y de un lavabo de mármol de dimensiones adecuadas, con uso de agua caliente, nuevo sistema idraulico y eléctrico, la creación de un pequeño aseo separado, nuevos pisos, baldosas en todas las paredes, pintura de paredes y techo.

{gallery}agragallery/nursery{/gallery}