



Comedor - 1 : Esta sala venia utilizada para comer y para hacer los deberes. Actualmente con la incorporación del patio cubierto, sólo se utiliza como refectorio.

Nuestra intervención: restauración y pintura de las paredes y el techo, demolición de un viejo armario de concreto, nuevo piso, paredes cubiertas con azulejos, adquisición de un nuevo armario de metal, creación de nuevas mesas y bancos, pintura de puertas y ventanas, sustitución de vidrios y cortinas en las ventanas.

Cocina - 2 : Esta cocina sólo se utiliza para el área de los niños. Cuando llegamos estaba en "muy" mal estado.

Nuestra intervención: demolición total de la cocina antigua de concreto, construcción de un nuevo piso de la cocina a la medida de madera y mampostería con encimeras de granito y fregadero empotrado, suelo, paredes de azulejos, pintar las paredes de electricidad y fontanería,, techo, puertas y ventanas.

Cocina infantil - 3 : ninguna intervención