



Cortile di accoglienza - 1 : è lo spazio dove si fermano solitamente i visitatori del Centro in attesa dell'arrivo della Suora che li accompagnerà per il giro interno.

I nostri interventi: ripristino della facciata, restauro e pittura delle finestre e dei cancelli, realizzazione della ringhiera di separazione dal cortile esterno, adibito a parco gioco.

Ingresso principale - 2 - : è un piccolo spazio che dà accesso a tutte le aree del Centro. C'è un tavolo sul quale i visitatori lasciano spesso dei regali per i bambini, abitudini smessi, giocattoli o altro, e sul quale a Natale viene allestito il presepe.

I nostri interventi: nuovo pavimento, ripristino impianto elettrico, tinteggiatura di muri e soffitti.

Cortile esterno - 3 : al nostro arrivo a dicembre del 2007 si presentava vuoto e triste.

I nostri interventi: ripristino intonaco e tinteggiatura del muro circostante, realizzazione di murales dipinti ad olio, progettazione e montaggio dei vari giochi, pittura delle finestre e delle porte esterne.

Cortile interno - 4 : Prima quasi inutilizzato, per via del sole o della pioggia, non essendo coperto da una tettoia. Adesso è il posto dove i bambini studiano, disegnano e fanno i propri compiti, con l'aiuto di una maestra che li segue ogni pomeriggio.

I nostri interventi: costruzione di una struttura in ferro e montaggio di una tettoia trasparente in vetro-resina, realizzazione di grondaie e griglie di scolo, nuovo pavimento, stuccatura e tinteggiatura di muri, porte e finestre, realizzazione di murales con colori ad olio, lavagna magnetica, impianto elettrico, nuovi tavoli e panche.

Corridoio destro - 5 : Si tratta del corridoio che conduce al bagno lavatoio.

I nostri interventi: qui abbiamo solo riciclato un vecchio lavello d'acciaio che era nella cucina, e aggiunto di un piccolo ripiano in marmo. Molti bambini di solito vi sciacquano le stoviglie che utilizzano per i pasti, prima di riporle.

Corridoio sinistro - 6 : nessun intervento

Stenditoio - 7 : nessun intervento

DETTAGLI

Tettoia - 5 : il cortile interno non poteva essere utilizzato durante la stagione delle piogge e del resto anche il forte sole rappresentava un problema.

I nostri interventi: abbiamo provveduto a costruire una struttura in ferro al fine di coprire l'intera area con dei fogli trasparenti di vetro-resina. Ora, questo cortile è uno dei luoghi preferiti dai bambini della casa, comodo per poter studiare e giocare all'ombra, oppure durante la stagione delle piogge.

